



TRACING® 500mL

Line marking paint

Reference	151600	151601	151602	151603	151604	151605
Colour	White	Blue	Yellow	Black	Red	Green

Descrizione

Il traccialinee TRACING® viene utilizzato per delimitare le superfici e ottimizzare il traffico tracciando linee all'interno o all'esterno: marcatura in fabbriche, aree sportive, segnaletica di piste ciclabili e parcheggi...

Il TRACCIATURA® è piuttosto riservato alle marcature su aree poco sollecitate.

Istruzioni per l'uso

1. Prima di ogni utilizzo, agitare bene l'aerosol (anche dopo aver sentito chiaramente le perline).
2. TRACING® può essere utilizzato manualmente o con i nostri vari materiali di applicazione Carrello a 4 ruote, bastone a 2 ruote, bastone a 1 ruota, pistola aerosol portatile (www.technimafrance.com)
1. Sul carrello o sul bastone a 2 ruote: regolare l'altezza di applicazione in base alla larghezza della linea desiderata
2. Sul bastone a 1 ruota, l'altezza di applicazione è definita automaticamente dai materiali
3. Nell'applicazione manuale, utilizzare il TRACING® **a 10-15 cm dal supporto.**
4. Dopo l'uso, posizionare l'aerosol in posizione "testa in su" e spurgarlo per 2 secondi per pulire la valvola e il diffusore.
- 5.



Condizioni generali

1. Non esporre a temperature superiori a 50°C
2. Tenere lontano da fonti di accensione, calore e luce solare
3. Non fumare
4. Non perforare anche dopo l'uso dell'aerosol
5. Non bruciare anche dopo l'uso dell'aerosol
6. Le schede di sicurezza sono disponibili gratuitamente sul nostro sito web www.technimafrance.com



Preparazione del supporto

La corretta preparazione della superficie da verniciare è indispensabile per ottenere un'ottima adesione della vernice.

In caso di pulizia del supporto con detergenti alcalini, sciacquare accuratamente l'area e lasciare asciugare per 15 giorni prima di marcare.

Al fine di evitare l'accumulo di alcaline (responsabili della formazione di bolle o della perdita di adesione) nel film di vernice, si consiglia di limitare l'uso del detergente alle aree che presentano tracce di grasso, solventi...

Un risciacquo ad alta pressione è sufficiente per rimuovere la polvere e lo sporco comuni.

Qualunque sia la sua natura, il supporto prima della domanda deve essere:

1. Pulito: privo di polvere, sporco, grasso
2. Secco
3. Idealmente a una temperatura di almeno 3°C sopra il punto di rugiada (per evitare la condensa dell'acqua sul substrato).

Consulenza relativa alla natura del sostegno

Calcestruzzo: Nel caso di un nuovo pavimento, attendere che il calcestruzzo si sia completamente asciugato e che l'acidità sia stata rimossa (almeno 3 o 4 settimane) prima di applicare il TRACING® (standard DTU).

Asfalto: Nel caso di un nuovo pavimento, attendere almeno 15 giorni prima di applicare il TRACING®, per non alterare la qualità della marcatura (rischio di sanguinamento). Questo periodo di 15 giorni può aumentare di una o due settimane a seconda delle condizioni meteorologiche dopo il rivestimento.

Pavimenti verniciati, pavimenti in plastica: In questo campo esistono diversi tipi di rivestimenti o vernici.

Non bisogna quindi trascurare il rischio di incompatibilità tra il supporto e la vernice TRACING®. rischio di danneggiamento del supporto, deterioramento della marcatura, problema di adesione.

Per questi tipi di supporti è quindi consigliabile effettuare una prova preliminare su una zona poco appariscente.

Température de l'air	Humidité relative de l'air						
	50	55	60	65	70	75	80
5	-4,1	-2,9	-1,8	-0,9	0	0,9	1,8
6	-3,2	-2,1	-1	-0,1	0,9	1,8	2,8
7	-2,4	-1,3	-0,2	0,8	1,8	2,8	3,7
8	-1,6	-0,4	0,8	1,8	2,8	3,8	4,7
9	-0,8	0,4	1,7	2,7	3,8	4,7	5,7
10	0,1	1,3	2,6	3,7	4,7	5,7	6,7
11	1	2,3	3,5	4,6	5,6	6,7	7,6
12	1,9	3,2	4,5	5,6	6,6	7,7	8,6
13	2,8	4,2	5,4	6,6	7,6	8,6	9,6
14	3,7	5,1	6,4	7,5	8,6	9,6	10,6
15	4,7	6,1	7,3	8,5	9,5	10,6	11,5
16	5,6	7	8,3	9,5	10,5	11,6	12,5
17	6,5	7,9	9,2	10,4	11,5	12,5	13,5
18	7,4	8,8	10,2	11,4	12,4	13,5	14,5
19	8,3	9,7	11,1	12,3	13,4	14,5	15,5
20	9,3	10,7	12	13,3	14,4	15,4	16,4
21	10,2	11,6	12,9	14,2	15,3	16,4	17,4
22	11,1	12,5	13,8	15,2	16,3	17,4	18,4
23	12	13,5	14,8	16,1	17,2	18,4	19,4
24	12,9	14,4	15,7	17	18,2	19,3	20,3
25	13,8	15,3	16,7	17,9	19,1	20,3	21,3
26	14,8	16,2	17,6	18,8	20,1	21,2	22,3
27	15,7	17,2	18,6	19,8	21,1	22,2	23,2
28	16,6	18,1	19,5	20,8	22	23,2	24,2
29	17,5	19,1	20,5	21,7	22,9	24,1	25,2

Applicazione

Qualunque sia la natura del supporto, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per un'applicazione di buona qualità di TRACING® e prestazioni di marcatura ottimali: L'umidità deve essere inferiore all'80%

1. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 5°C e 40°C.
2. Il supporto deve essere pulito, asciutto e ad una temperatura adeguata (almeno 3°C sopra il punto di rugiada).
3. Si consiglia un'applicazione in 2 fasi:
 1. Un primo passaggio veloce
 2. Una seconda passata più lenta per ottenere la copertura desiderata
3. Dopo la completa asciugatura (circa 1h), le linee possono essere coperte con la nostra vernice PROTECT LINE (rif. 442200) per aumentarne la durata e la resistenza alle incrostazioni (indispensabile in caso di carichi pesanti).

Note: Utilizzare fino a -5°C. A questa temperatura, la qualità dell'applicazione può essere modificata dalla caduta di pressione generata dall'aerosol (non modificherà la qualità della vernice).

Fine vita : Riciclare o eliminare in conformità con le leggi, in particolare da un raccoglitore o da un'azienda autorizzata.

Indicazioni

1. Imballaggio : 1 scatola da 12 prodotti
2. Contenuto : 500ml NET
3. Legante : Acrilico
4. Pigmenti : minerali e organici, senza piombo e cadmio
5. Solventi : Una miscela complessa priva di solventi clorurati e composti aromatici
6. Durata della marcatura: Circa 12 mesi a seconda dei supporti e della sollecitazione delle linee. La durata delle marcature realizzate con TRACING® può essere prolungata utilizzando la nostra vernice protettiva PROTECT LINE (riferimento: 442200).
7. Finitura : Opaco
8. Tempo di essiccazione : da 15 a 20 minuti a 20°C
9. Tempo di asciugatura prima della circolazione : **24h**
10. Conservare gli aerosol a una temperatura compresa tra 15 e 25°C, lontano dall'umidità.
11. Garanzia tecnica: Durata di conservazione prima dell'uso di 5 anni
12. Gli aerosol TRACING® sono resistenti al gelo. Tuttavia, a causa della forte caduta di pressione che genera negli aerosol, la funzionalità e la qualità dello spray possono essere notevolmente compromesse. Si consiglia quindi sempre di conservare questi aerosol a temperatura ambiente prima dell'uso.

	1x500ml aerosol		1 box of 12 x500ml aerosols		1 x 750ml aerosol	
Line width 4cm to 10cm	1 coat	2 coats	1 coat	2 coats	1 coat	2 coats
One slow application	50m	25m	600m	300m	100m	50m
Rapid application	75m	37m	900m	450m	150m	75m